

Uputstvo za pripremu fajlova

VEKTORSKI FAJL: Adobe Illustrator (AI, EPS) ili Corel Draw (CDR, EPS) ili Adobe Acrobat (PDF)

Fajlove za optičko opsecanje, lasersko ili CNC sečenje, stirodur CNC sečenje mozete pripremiti kao:

(štampa iz rolne - maksimalna širina rolne je 160cm, laser dimenzija 100cmx60cm, CNC dimenzija 120cmx120cm, stirodur CNC dimenzija 60cmx105cm)

Priprema fajlova:

- Iustrator (AI), EPS format, iz Corel-a EPS format ili PDF format
- Color mode: CMYK
- Svi fontovi i ostali elementi pretvoreni u Bezijeove krive (convert to curve)
- Crnu boju je potrebno definisati u odnosu boja CMYK (100, 100, 100, 100%)
- Dimenzije fajla treba da budu u razmeri 1:1 u odgovarajućoj rezoluciji
(neke od primera odgovarajuće rezolucije možete pogledati u datoj tabeli)

Dimenzija (cm)	Rezolucija (pixels/inch)
50x50	300 dpi
100x100	300 dpi
150x150	300 dpi